

# 吴川黄坡 XX 硅砂有限公司“9·12”一般高处 坠落事故防范整改措施和责任追究 落实情况评估报告

2024年9月12日08时33分，吴川市黄坡镇吴川市XX硅砂有限公司发生一起高处坠落事故，造成一人死亡，一人受伤，直接经济损失205.82万元。事故发生后，吴川市人民政府成立事故调查组展开全面调查。2025年1月16日，吴川市人民政府办公室批复同意《吴川黄坡 XX 硅砂有限公司“9·12”一般高处坠落事故调查报告》（以下简称《事故调查报告》）。

根据《中华人民共和国安全生产法》、国务院安委办《生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法》（安委办〔2021〕4号）和《广东省生产安全事故防范和整改措施落实情况评估指引》（粤安办〔2023〕122号）等有关规定，2025年10月20日，吴川市安全生产委员会办公室组织成立了吴川黄坡 XX 硅砂有限公司“9·12”一般高处坠落事故防范整改措施和责任追究落实情况评估组（以下简称“评估组”），对相关落实情况进行检查评估，现将有关情况报告如下。

## 一、评估概况

2025年10月20日，吴川市安全生产委员会办公室牵头成立由市应急管理局等事故调查组成员单位组成的评估组并召开工作会议，依据《事故调查报告》制定评估方案，就责任追究落

实情况、事故防范整改措施落实情况等内容进行梳理并评估。

评估组听取了吴川市 XX 硅砂有限公司、湛江 XX 建筑工程有限公司、黄坡镇人民政府等事故相关单位整改落实情况的汇报，查阅各单位的整改档案资料；实地查看了事故发生现场并检查事发企业的安全生产管理资料。通过上述工作，了解各单位责任追究意见落实情况、事故防范整改措施落实情况，客观公正、实事求是地进行评估。

## 二、责任追究意见落实情况

2025 年 4 月 21 日，吴川市应急管理局就吴川黄坡 XX 硅砂有限公司“9·12”一般高处坠落事故进行立案，对吴川市 XX 硅砂有限公司作出处以人民币 50 万元罚款的行政处罚，对李 X 豪作出处以人民币 28800 元罚款的行政处罚。截至 2025 年 6 月 27 日，吴川市 XX 硅砂有限公司及李 X 豪已将罚款全额缴至吴川市财政预算外资金收费中心，立案查处的资料均已立卷归档。

2025 年 5 月 4 日，吴川市应急管理局就湛江 XX 建筑工程有限公司一般生产安全事故发生立案，对湛江 XX 建筑工程有限公司作出处以人民币 50 万元罚款的行政处罚。在处罚程序履行过程中，当事人先后提出了听证申请与行政复议申请。经法定的复议程序审理，复议机关吴川市司法局作出了维持原行政处罚决定的复议决定。当事人未履行缴纳罚款的义务，2025 年 10 月 11 日吴川市应急管理局依法向其送达了《罚款催缴通知书》。现当事人对行政处罚决定的法定起诉期限尚未届满。若其在法定期限

内无正当理由逾期仍不履行处罚决定，应急管理局将依法向人民法院申请强制执行。

### 三、事故防范整改措施落实情况

依据《事故调查报告》，评估组对各单位的事故防范整改措施落实情况进行检查评估。

#### （一）吴川市 XX 硅砂有限公司

**一是加强安全生产教育和培训。**组织法定代表人、主要负责人等安全管理人员共 8 人，集中学习安全生产有关法律法规并撰写学习报告共 8 份。企业全部安全管理人员均通过“企业主要负责人安全资质考试”，取得《安全管理人员资格证》。针对全体员工，定期按时组织安全生产专题培训，将此学习成效纳入员工个人绩效考核。**二是安全警示标志标准化。**根据 GB 2894-2020 标准，企业各区域新增近 80 处警示标志。包括高空作业区域设置 12 处警示标志，以及“9·12”事故现场设立事故警示牌，标注事故经过及经验教训。**三是安全生产台账规范化。**细化安全生产台账，指定档案员负责，每周五检查台账完整性。**四是保障安全生产投入。**投入 21 万元作为 2025 年安全预算，每季度公示明细。

#### （二）湛江 XX 建筑工程有限公司

**一是完善安全管理制度。**制定分包队伍安全管理制度，规范施工作业流程，明确安全防范措施和应急预案，加强安全意识培养和教育。落实责任，将与分包单位签订安全管理协议，明确双

方安全职责与保证措施。二是加强作业安全管理和培训。配置专职人员负责日常安全生产检查、督促和管理工作，同时建立健全安全生产资料归档。制定现场施工方案，明确各项安全要求，对新入场工人进行三级安全教育，对员工进行全面安全技术交底。定期委托有资质的单位对起重吊篮进行安全试验鉴定，合格方能投入使用。三是加强现场作业安全管理。作业前安排安全管理人员对工人进行安全教育和培训，及时检查并消除作业现场安全隐患，设施设备使用前进行第三方检测，合格方可使用。特种作业人员持证上岗，作业前做好安全技术交底工作。

### （三）黄坡镇人民政府

一是建立健全长效机制。召开会议通报事故情况，深刻吸取教训，举一反三，切实加强安全生产工作。以此次事故为警示，完善安全生产管理制度，坚决防范和遏制各类事故发生。二是全面开展安全生产大检查。在全镇范围内开展拉网式安全生产大检查，共出动人员 52 人次，检查企业 20 家次，共发现事故隐患 25 个，其中重大事故隐患 1 个，均已整改。三是强化高空作业安全管理。各村（居）、有关部门全面压实企业安全生产主体责任，督促企业严格执行法律法规规定和行业标准，严格落实高处作业安全管理制度，严格履行高处作业审批手续，督促企业加强高处作业安全教育和培训，切实抓好源头管理。

## 四、存在问题

企业履行罚款缴纳义务不到位，不依法履行行政处罚决定，

不能按时缴纳罚款；部分企业安全管理细节仍有不足，如安全生产检查记录的完整性与及时性需进一步提升。政府部门在长效监管机制的动态优化上存在不足，对企业整改情况的“回头看”频次和深度需加强，尤其针对高空作业等重点领域的专项监管力度有待强化。

## 五、工作建议

评估组按照事故调查报告及其批复要求，经资料审查、现场核查，对该起事故处理、整改和防范措施落实情况进行综合评估后认为：

该起事故相关单位已实施事故调查报告提出的整改和防范措施，市应急管理局已对事故相关责任单位作出行政处罚。在往后的工作中，一是要强化企业整改督导。督促企业完善安全管理细节，定期核查安全台账、检查记录等资料，推动企业将安全管理从“合规”向“提质”转变。二是要优化政府监管机制。政府部门需增加对重点企业、重点领域的复查频次，建立“整改-核查-反馈”闭环机制，同时加强跨部门协同监管，提升整体安全生产监管效能。

吴川黄坡 XX 硅砂有限公司“9·12”一般高处坠落  
事故防范整改措施和责任追究落实情况评估组

2025年12月29日