

吴川大山江 XX 鞋厂“7·8”一般触电事故 防范整改措施和责任追究落实情况评估报告

2024年7月8日，位于吴川市大山江街道的吴川市大山江XX鞋厂（以下简称“XX鞋厂”）发生一起亡人事故，造成1人死亡，直接经济损失104万元。事故发生后，吴川市人民政府成立事故调查组展开全面调查。2025年2月16日，吴川市人民政府办公室批复同意《吴川大山江XX鞋厂“7·8”一般触电事故调查报告》（以下简称《事故调查报告》）。

根据《中华人民共和国安全生产法》、国务院安委办《生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法》（安委办〔2021〕4号）和《广东省生产安全事故防范和整改措施落实情况评估指引》（粤安办〔2023〕122号）等有关规定，2025年12月17日，吴川市安全生产委员会办公室组织成立了吴川大山江XX鞋厂“7·8”一般触电事故防范整改措施和责任追究落实情况评估组（以下简称“评估组”），对相关落实情况进行检查评估，现将有关情况报告如下。

一、评估概况

2025年12月17日，吴川市安全生产委员会办公室牵头成立由市应急管理局等事故调查组成员单位组成的评估组并召开工作会议，依据《事故调查报告》制定评估方案，就责任追究落

实情况、事故防范整改措施落实情况等内容进行梳理并评估。

评估组听取了吴川市大山江 XX 鞋厂、大山江街道办事处等事故相关单位整改落实情况的汇报，查阅各单位的整改档案资料；实地查看了事故发生现场并检查事发企业的安全生产管理资料。通过上述工作，了解各单位责任追究意见落实情况、事故防范整改措施落实情况，客观公正、实事求是地进行评估。

二、责任追究意见落实情况

2025 年 7 月 3 日，吴川市应急管理局就吴川大山江 XX 鞋厂“7·8”一般触电事故进行立案，对吴川市大山江 XX 鞋厂的经营者、投资人欧 X 宏处以 25000 元罚款。2026 年 1 月 22 日，欧 X 宏缴纳罚款 5000 元，并就剩余罚款申请分期支付。

三、事故防范整改措施落实情况

依据《事故调查报告》，评估组对各单位的事故防范整改措施落实情况进行检查评估。

（一）吴川市大山江 XX 鞋厂

一是加大安全生产投入。事故发生后投入 2 万元购置消防设备和防护用品及更新老化电气线路。二是加强生产现场管理。清理了车间内的通道杂物和垃圾，在通道两侧设置了安全警示标志，将原材料、半成品、成品分类存放于指定区域。三是建立安全风险分级管控机制。对生产过程中的安全风险进行辨识和评估，根据风险等级，制定相应管控措施。四是加强安全生产教育与培训。2025 年 3 月 16 日，组织员工开展安全生产知识培训。

五是加强应急演练。制定了生产安全事故应急救援预案，并于2025年3月16日组织全体员工开展应急救援演练。

（二）大山江街道办

一是召开警示教育会议。分别于2024年7月10日和2025年2月25日，组织辖区企业负责人召开安全生产警示教育大会，通报事故情况，分析事故原因，督促各企业深刻吸取教训，切实增强安全生产意识。二是强化事故企业隐患排查整改。2024年8月14日，聘请2名安全生产专家对XX鞋厂开展全面安全隐患排查，共排查出安全隐患25项，已指导企业全部完成整改。三是严格实施停产整改与复工复产核查。事故发生后，立即向XX鞋厂下达《停产整改通知》，责令其全面停产整顿。经后续整改并组织验收，于2024年9月23日批准同意复工复产。

事故相关单位吸取事故教训，举一反三，对照《事故调查报告》提出的事故整改防范措施进行整改，取得一定成效，但通过查看资料台账和现场检查发现，事故单位部分员工对本企业安全生产问题认识不够，事故单位的安全意识有待加强，评估组立即要求企业完善安全教育培训内容，全面强化安全生产意识。经复查，问题已按要求整改到位。

四、工作建议

从总体情况来看，评估组认为：各相关单位按照要求采取有力措施进行整改，《事故调查报告》中提出的防范整改措施已落实到位。在往后的工作中，建议事故相关单位围绕此次事故的直

接原因所暴露的问题，在排摸、汇总、归类的基础上，逐一开展深入的安全管理工作；各同类企业举一反三，结合生产过程和作业场所的具体情况，开展具有针对性的安全教育培训和应急演练工作；有关单位进一步加大监督检查执法力度，加强事故防范措施，切实提高现场监管的安全生产水平，守牢安全发展底线。

吴川大山江 XX 鞋厂 “7·8” 一般触电事故
防范整改措施和责任追究落实情况评估组

2026 年 2 月 12 日